

產學訓專班學生實習輪調訓練計畫

- 傳統銑床加工
- CNC銑床加工操作基礎
- CNC銑床維護保養
- 磨床加工操作基礎
- 磨床維護保養

機械加工設備基礎

- CNC銑床程式修改
- CNC銑床加工件量測
- CNC銑床量測後再上機之定位與精度

CNC銑床加工與量測

- 磨床模板研磨
- CNC銑床加工
- 模具拋光及噴砂
- 模具組立與拆卸

橡膠模加工與組裝

橡膠模設計及NC程式

- 何謂橡膠模
- 認識模具結構及模具型態
- 3D拆模
- NC程式

產學訓專班學生實習輪調訓練甘梯圖

年 / 月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
105									基礎訓練	基礎訓練	基礎訓練	機台操作
106	機台操作	機台操作	機台操作	機台操作	機台操作	機台操作	拋光	拋光	噴砂組裝	噴砂組裝	噴砂組裝	NC程式+機台操作
107	NC程式+機台操作	NC程式+機台操作	NC程式+機台操作	NC程式+機台操作	3D拆模	3D拆模	3D拆模					

- * 加強機台操作能力及熟練(CNC銑床、傳統銑床、磨床等)
- * 拋光技巧訓練
- * 模具組裝能力